



**HOTĂRÂREA NR. 672
DIN DATA DE 30.12.2024**

Privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri datorat pentru anul 2025, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare pentru clădirea situată în municipiul Reșița, Paul Iorgovici Nr. 31, având ca proprietar pe Ursu Ciurariu Rodica și Costa Marius

Consiliul Local al Municipiului Reșița întrunit în ședința ordinară din data de 30.12.2024;
Văzând Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Reșița nr. 110587 din 16.12.2024 și Raportul de specialitate al Direcției Impozite și Taxe nr. 110587 din 16.12.2024 privind majorarea începând cu anul 2025 cu 500% a impozitului pe clădiri ca urmare a constatării stării tehnice necorespunzătoare pentru clădirea situată în municipiul Reșița, Paul Iorgovici Nr. 31, precum și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile HCL nr. 311/27.11.2015 privind încadrarea terenurilor pe zone în cadrul localității, în vederea stabilirii impozitului pe terenurile din intravilanul Municipiului Reșița;

Luând în considerare prevederile Anexei nr. 8 din HCL nr. 601 din 30.12.2024 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2025;

Ținând cont de prevederile art. 8 alin (2) din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Reșița nr. 601 din 30.12.2024 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2025;

Văzând Dispoziția privind desemnarea persoanelor nominalizate să facă parte din comisia pentru identificarea clădirilor neîngrijite situate în intravilanul Municipiului Reșița și întocmirea fișelor de evaluare a respectivelor clădiri în vederea stabilirii punctajului care va sta la baza calculării procentului de majorare a impozitului pe fiecare clădire în parte;

Având în vedere prevederile H.G. nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;


Ținând cont de Legea 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile art. 489, alin. (5), (6), (7) și (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 129 alin. (1) și alin. (2) litera b), alin. (4) litera c), art. 139 alin. (3) litera c), art. 196 alin. (1) litera a), art. 197 alin. (1), alin. (2) și art. 199 alin. (1), alin. (2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, modificat și completat,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri datorat pentru anul 2025, stabilit în baza hotărârii de consiliu local privind impozitele și taxele locale, pentru imobilul Casă de locuit situat administrativ în municipiul Reșița, Paul Iorgovici Nr. 31, conform Fișei de evaluare, anexă și parte integrantă din prezenta hotărâre, întocmită de Comisia constituită prin Dispoziția Primarului Municipiului Reșița nr. 959/03.04.2019, cu modificările și completările ulterioare.



Art. 2. Majorarea impozitului prevăzută la art. 1 se aplică ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare a clădirii în urma verificării în teren, pentru persoana care deține calitatea de proprietar sau coproprietar al imobilului în cauză, respectiv calitatea de contribuabil conform evidențelor fiscale, respectiv dna/dl Ursu Ciurariu Rodica.

Art. 3. Prezenta hotărâre produce efecte începând cu data de 01 ianuarie 2025 și până la 31 decembrie 2025, inclusiv.

Art. 5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Impozite și Taxe din cadrul UAT Municipiul Reșița.

Art. 6. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data comunicării.

Art. 7. Hotărârea se comunică:

- Primarului Municipiului Reșița;
- Prefectului și Instituției Prefectului Județul Caraș-Severin;
- Direcției Impozite și Taxe din cadrul UAT Municipiul Reșița;
- Persoanei nominalizate la art. 2 din prezenta hotărâre.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

MATICHEȘCU BOGDAN NICOLAE

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL
BUCUR LUCIAN CORNEL



**CRITERII DE ÎNCADRARE A CLĂDIRILOR SITUATE ÎN INTRAVILAN
ÎN CATEGORIA CLĂDIRILOR NEÎNGRIJITE**

**FIȘA DE EVALUARE LA VEDERE
A ASPECTULUI IMOBILELOR DIN MUNICIPIUL REȘITA**

Data 29.11.2024

Adresa STR. P. IORGOVICI NR 31

1.ACOPERIȘ		PUNCTAJ
ÎNVELITOARE		
☒ nu există (nu este cazul sau nu este vizibilă)		0
☐ fără degradări		2
☐ degradări minore	Învelitoarea lipsește și/sau este degradată parțial în proporție de până la 10% din suprafața(este suficientă reasezarea materialului învelitorii și remedieri locale).	7
☐ degradări medii	Învelitoarea lipsește și/sau este degradată în proporție de 10%-30% din suprafața(coamele sunt neetanșe; necesită înlocuire și fixare).	12
☐ degradări majore	Învelitoarea lipsește și/sau este degradată în proporție de peste 30%(coamele sunt neetanșe; prezintă curburi ,rupturi majore; necesită înlocuire totală;prezintă risc pentru trecători).	
Indiferent de materialul din care este alcătuită: țiglă, tablă, șindrilă etc.		

CORNİȘĂ- STREAȘINĂ-ATIC		PUNCTAJ
☐ nu există (nu este cazul)		0
☐ fără degradări		2
☐ degradări minore	Elementele de închidere sunt desprinse și degradate punctual în proporție de până la 10% din lungime(nu sunt urme de umiditate; este suficientă reparația punctuală).	7
☒ degradări medii	Elementele de închidere sunt desprinse și degradate parțial în proporție de 10%-30% din lungime(umiditate vizibilă pe alocuri; necesită înlocuire și refacere parțială).	12
☐ degradări majore	Elementele de închidere sunt desprinse și degradate peste 30% din lungime(umiditate vizibilă; necesită înlocuire totală;prezintă risc ptr. trecători).	
Indiferent dacă este streășină orizontală, înclinată sau înfundată		

JGHEABURI- BURLANE - ELEMENTE DE TINICHIGERIE		PUNCTAJ
☐ nu există (nu este cazul)		0
☐ fără degradări		2
☐ degradări minore	Sunt necesare reparații punctuale și /sau curățirea jgheaburilor și sunt afectate în proporție de până la 10%.	7
☐ degradări medii	Jgheaburi și burlane deteriorate parțial în proporție de 10%-30%(neetanșe și deformate și/sau înfundate de ex. cu elemente vegetale; necesită înlocuirea parțială)	12
☒ degradări majore	Jgheaburi și burlane deteriorate peste 30% sau lipsă(lipsă tub de racord la rețeaua de canalizare; necesită înlocuirea totală).	
Indiferent de materialul din care sunt alcătuite și împreună cu decorațiunea specifică(dacă există)etc.		

2.FAȚADĂ		PUNCTAJ
TENCUIALĂ		
☐ fără degradări		0
☐ degradări minore	Degradări punctuale și incidentale de până la 10% din suprafața fațadei sau corp construcție(fără igrasie; posibilă remedierea punctuală).	2
☐ degradări medii	Degradări locale ale tencuiei în proporție de 10%-30% din suprafața fațadei sau corp construcție(igrasie usoară;suprafețele se retencuiesc și rezugrăvesc).	7
☒ degradări majore	Porțiuni de tencuială ce cad, se desprind și/sau sunt puternic umede, tencuială degradată în proporție de peste 30% din suprafață sau corp construcție(suprafețele se refac total).	12
Se vor lua în considerare balcoanele, soclul și alte elemente componente ale fațadelor, dacă acestea există.		

CONFORM CU

ZUGRĂVEALĂ		PUNCTAJ
☐ fără degradări		0
☐ degradări minore	Zugrăveala exfoliată incidental de până la 10% din suprafața fațadei sau corp construcție(posibilă remedierea punctuală).	2
☐ degradări medii	Zugrăveala exfoliată parțial în proporție de 10%-30% din suprafața fațadei sau corp construcție(suprafețele se rezugrăvesc).	3
☒ degradări majore	Zugrăveala exfoliată și/sau decolorată în proporție de peste 30% din suprafața fațadei sau corp construcție(suprafețele se refac și se rezugrăvesc în totalitate).	4

Se vor lua în considerare și ornamentele, balcoanele, soclul, etc, componente ale fațadelor spre stradă, dacă acestea există.

TÂMLĂRIE		PUNCTAJ
☐ fără degradări		0
☐ degradări minore	Vopsire defectuoasă(scorojită), ușoară uzură a materialului, tâmplărie afectată în proporție de până la 10%(nu lipsesc elemente de tâmplărie; tâmplăria se revopsește și se remediază punctul).	2
☐ degradări medii	Materiale componente deteriorate, deformat, nefolosibile și/sau defecte(cel puțin un element), tâmplărie afectată în proporție de 10%-30%(nu lipsesc elemente; necesită reparații și înlocuire).	3
☒ degradări majore	Materiale componente puternic deteriorate și deformat, în proporție de peste 30%(lipsește cel puțin un element de tâmplărie;necesită înlocuire completă).	4

Elemente de tâmplărie: ferestre(împreună cu obloane și jaluzele, dacă este cazul), uși, vitrine, porți de acces, balustrăzi.

ELEMENTE DECORATIVE- PLACĂRI PEREȚI-TREpte ACCES- RECLAME		PUNCTAJ
☐ nu există(nu este cazul)		
☐ fără degradări		0
☐ degradări minore	Elemente decorative deteriorate în proporție de până la 10%(incomplete și/sau afectate în timp de factori atmosferici și biologici și/sau neconforme cu caracterul zonei).	2
☐ degradări medii	Elemente decorative deteriorate în proporție de 10%-30%(care lipsesc de pe fațade, inclusiv cele îndepărtate în mod abuziv) .	3
☒ degradări majore	Elemente decorative deteriorate în proporție de peste 30%(desprinse, care prezintă risc de cădere; elemente de tinichigerie care lipsesc; care prezintă risc major ptr. trecători)	4

Indiferent de materialul din care sunt alcătuite: stuc, piatră, fier, tablă, polistiren, gresie, marmură, alucobond etc.

3.DEFICIENȚE STRUCTURALE VIZIBILE DIN EXTERIOR

ȘARPANTĂ		PUNCTAJ
☒ nu există (nu este cazul sau nu este vizibilă)		
☐ fără degradări		0
☐ degradări medii	Coșuri de fum cu cărămizi desprinse, care prezintă risc de cădere. Coșuri de fum care prezintă elemente de decorație lipsă.	7
☐ degradări majore	Elemente de lemn rupte și/sau lipsă, deformări majore ale structurii șarpantei. Coșuri de fum și/sau lucarne, frontoane lipsă parțial sau total.	12

Se vor lua în considerare și coșurile de fum, lucarnele , frontoanele etc componente ale șarpantei.

PEREȚI INCLUSIV TREpte ȘI RAMPE ACCES		PUNCTAJ
☐ fără degradări		0
☒ degradări medii	Porțiuni lipsă (colțuri de clădire, soclu). Se vor face completări cu elemente în baza unui proiect tehnic autorizat.	7
☐ degradări majore	Crăpături de dimensiuni mari, structură slăbită și/sau deformată, elemente componente ale structurii verticale lipsă parțial sau total. Clădire ruină.	24

Indiferent de materialul din care este compusă structura verticală: zidărie din cărămidă, din piatră, lemn, beton.

ÎMPREJMUIRE		PUNCTAJ
☒ nu există (nu este cazul)		
☐ fără degradări		0
☐ degradări minore	Zugrăveala și/sau vopsitoria împrejmuirii sunt exfoliate în proporție de până la 10%(posibilă remedierea punctuală).	2
☐ degradări medii	Elemente decorative componente lipsă, iar zugrăveala și/sau vopsitoria împrejmuirii sunt exfoliate în proporție de 10% -30% din suprafață.	3
☐ degradări majore	Împrejmuirea este afectată în proporție de peste 30%(prezintă deformări, degradări, înclinări structurale vizibile; împrejmuirea lipsește parțial).	4

CONFORM CU
ORIGINALUL

CAUZELE DEGRADĂRILOR

- ☐ degradări cauzate de factorii naturali: intemperii, infiltrații de apă, igrasie, trecerea timpului etc
- ☒ degradări cauzate de factorul uman prin decizia de neimplicare în întreținerea unei clădiri
- ☐ degradări intenționate cauzate de factorul uman: nerespectarea legislației în vigoare, a R.L.U. etc

OBSERVAȚII IMOBIL

DEFINIȚIA GENERALĂ A CATEGORIILOR DE DEGRADĂRI

Degradări minore: Afectează până la 10% din suprafața /lungimea elementului de construcție vizualizat
Degradări medii: Afectează între 10%-30% din suprafața /lungimea elementului de construcție vizualizat
Degradări majore: Afectează între 30%-100% din suprafața /lungimea elementului de construcție vizualizat

CALCULUL PUNCTAJULUI ÎN URMA EVALUĂRII

Punctajul total: Suma punctajelor din coloana din dreapta corespunzătoare nivelului de degradare bifat.
Punctajul de referință: 100 puncte din care se vor scădea punctajele aferente elementelor neevaluate (nu există sau nu sunt vizibile). În cazul în care imobilul evaluat nu are anumite elemente supuse evaluării (de exemplu: construcțiile cu acoperiș tip terasă nu vor putea fi evaluate din punct de vedere al învelitorii și a șarpantei sau construcțiile care nu sunt împrejmuite nu vor putea fi evaluate din punct de vedere al împrejurii)
Punctajul procentual: reprezintă valoarea exprimată în procente (cu două zecimale) în urma împărțirii punctajului total la punctajul de referință (punctaj total/punctajul de referință x 100). Punctajul procentual se calculează ptr. fiecare imobil evaluat în parte.

CATEGORIA DE IMPOZITARE A CLĂDIRII:

- ☐ supraimpozitare cu 300% ptr. punctaj procentual între 30,00% și 50,00%
- ☒ supraimpozitare cu 500% ptr. punctaj procentual între 50,01% și 100,00%

PUNCTAJ TOTAL	PUNCTAJ REFERINȚĂ	PUNCTAJ (%)
50	72	69,44

COMISIA :

PREȘEDINTE: Țugmeanu Maria – Director Executiv - Direcția Impozite și Taxe

MEMBRI:

- Burileanu Cornelia – Șef serviciu Gospodărie Urbană, Direcția Urbanism;
- Babeu Mihai- inspector - Direcția Juridica, Compartimentul Evidența Patrimoniului Public și Privat
- Cule Cristian – Consilier Compartimentul Urbanism, Direcția Urbanism;
- Manea Carina – Consilier - Serviciu Gospodărie Urbană, Direcția Urbanism
- Băra Ion – Polițist Local - Direcția Poliția Locală

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
MATICHEȘCU BOGDAN NICOLAE

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL
BUCUR LUCIAN CORNEL



CONFORM CU
ORIGINALUL

NOTĂ DE CONSTATARE A MENȚINERII STĂRII DE NECONFORMITATE A CLĂDIRII

Comisia numită prin Dispoziția Primarului nr.959/03.04.2019, cu modificarea art. 1 prin Dispoziția nr. 411 din 19.03.2024, ca urmare a: expirării termenului acordat prin somație sau a solicitării de anulare a măsurii de majorare a impozitului depusă de proprietarul clădirii, s-a deplasat în teren la data de 18.11.2024 la clădirea situată pe Str. Paul Iorogovici Nr. 31, având ca proprietar pe: Ioniță Sorin, Milos Viorel Florin, Rotariu Dumitru și Maria, Ursu Ciurariu Rodica, Lascu Atena, Caraș-Severin și a întocmit prezenta notă de constatare care atestă faptul că proprietarul nu s-a conformat somației nr. 42712/10.05.2024

COMISIA DE IDENTIFICARE CLĂDIRI NEÎNGRIJITE SITUATE ÎN INTRAVILANUL MUNICIPIULUI REȘIȚA ȘI ÎNTOCMIRE FIȘE DE EVALUARE A RESPECTIVELOR CLĂDIRI:

PREȘEDINTE: Țugmeanu Maria – Director Executiv – Direcția Impozite și Taxe.

MEMBRI: Burileanu Cornelia – Șef serviciu Gospodărie Urbană; Direcția Urbanism.

Babeu Mihai- Inspector; Direcția Juridică; Compartimentul Evidența Patrimoniului Public și Privat.

Cule Cristian – Consilier Direcția Urbanism; Direcția Urbanism.

Manea Carina-Consilier-Serviciu Gospodărie Urbană; Direcția Urbanism.

Băra Ion – Polițist local Direcția Poliția Locală.

CONFORM CU
ORIGINALUL

ROMÂNIA
JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI REȘIȚA

Piața 1 Decembrie 1918, Nr. 1A
Telefon 0255 210 951

Nr. 427/12 / 10.05.2025



Către, - IONIȚĂ SORIN - *președinte*
- MILOȘ VIOREL FLORIN
- ROTARIU DUMITRU ȘI MARIA
- URSU CIURARIU RODICA
- LASCU ATENA
STR. P. IORGOVICI, NR. 31
REȘIȚA, JUD. CARAȘ-SEVERIN

Aprobat
PRIMAR
Ioan POPA



Comisia de identificare a clădirilor neîngrijite/neîntreținute în mod corespunzător, situate în intravilanul Municipiului Reșița, în urma deplasării la fața locului în vederea aplicării prevederilor Legii nr. 114/1996 privind locuințele republicată, Legii nr. 196/2018 privind organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari, coroborat cu art. 655 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil republicată, art. 489, alin. (5)-(8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal și pct. 168 din H.G. nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015, și a prevederilor H.C.L. 60/2020 privind stabilirea unor măsuri necesare pentru buna gospodărire a Mun. Reșița cu modificările și completările ulterioare, numită prin Dispoziția Primarului nr.959 din 03.04.2019, cu modificarea art. 1 prin Dispoziția nr. 433 din 09.02.2023, vă comunică prezenta:

SOMAȚIE

Prin care vi se pune în vedere ca până la data de 30.10.2024, să procedați la luarea măsurilor legale de efectuare a lucrărilor de reparații / întreținere / îngrijire a imobilului situat în Mun. Reșița, Str. P. Iorgovici, nr.31, prin activități sau lucrări de tencuire și zugrăvire integrală a clădirii, reparații și vopsitorii ferestre și uși de acces în incinta imobilului etc. în vederea asigurării unui aspect plăcut și armonios din punct de vedere urbanistic, să fixați la loc vizibil plăcuță cu nr. de imobil și să mențineți în continuare clădirea în stare de întreținere/îngrijire.

Nerespectarea termenului și a măsurilor dispuse prin prezenta, atrag după sine aplicarea prevederilor legislației specifice în domeniu, respectiv aplicarea de sancțiuni contravenționale și majorarea impozitului cu până la 500% pentru anul fiscal următor și până la remedierea situației confirmată de către Comisie prin Proces verbal de conformitate a clădirii care se va întocmi în urma depunerii de către proprietar a următoarelor acte : solicitare scrisă, fotografii , copie după A.C. și anunțul de începere lucrări (acolo unde L50/1991 cu modificările și completările ulterioare o impune).

PREȘEDINTE COMISIA DE IDENTIFICARE CLĂDIRI NEÎNGRIJITE SITUATE ÎN INTRAVILANUL
MUNICIPIULUI REȘIȚA ȘI ÎNTOCMIRE FIȘE DE EVALUARE A RESPECTIVELOR CLĂDIRI

CONFORM CU
ORIGINALUL



THE JOURNAL OF THE AMERICAN MEDICAL ASSOCIATION
PUBLISHED WEEKLY
CHICAGO, ILL., MAY 1, 1919
Vol. 34, No. 19

THE JOURNAL OF THE AMERICAN MEDICAL ASSOCIATION
PUBLISHED WEEKLY
CHICAGO, ILL., MAY 1, 1919
Vol. 34, No. 19

THE JOURNAL OF THE AMERICAN MEDICAL ASSOCIATION
PUBLISHED WEEKLY
CHICAGO, ILL., MAY 1, 1919
Vol. 34, No. 19

THE JOURNAL OF THE AMERICAN MEDICAL ASSOCIATION
PUBLISHED WEEKLY
CHICAGO, ILL., MAY 1, 1919
Vol. 34, No. 19

THE JOURNAL OF THE AMERICAN MEDICAL ASSOCIATION
PUBLISHED WEEKLY
CHICAGO, ILL., MAY 1, 1919
Vol. 34, No. 19

42712/URB

UAT MUNICIPIUL RESITA

0-50

Expeditor: UAT MUN. RESITA-PRIMARIA RESITA

Adresă: Piața 1 Decembrie 1918, Nr. 1A, Resita, Caras Severin

Destinatar: MILOS VIOREL FLORIN

Adresă: STR PAUL IORGOVICI ,NR 31, Resita, Caras Severin

PP Resita



68409385

Semnatura

LS

Am citit si am inteles informatiile furnizate in acest formular si prin semnarea de primire imi exprim consimtamantul cu privire la prelucrarea datelor mele asa cum se specifica pe verso

Confirm primirea:

în calitate de:

MILOS VIOREL FLORIN

Serie CI:

KS 613007

Data

23 05 21

AVIZ1 Data: Motiv: ☐ NS ☐ AG ☐ RP ☐ AI ☐ N ☐ RA

OBS:

AVIZ2 Data: Motiv: ☐ NS ☐ AG ☐ RP ☐ AI ☐ N ☐ RAINFORMARE POSTALĂ PRIVIND
PRIMA ÎNCERCARE DE LIVRARE

Pink Post

În cazul neprezentării, după acest termen se va efectua a doua încercare de livrare urmata de avizare și păstrarea la dispoziția destinatarului timp de 5 zile

Destinatar: MILOS VIOREL FLORIN

Adresa: STR PAUL IORGOVICI ,NR 31, Resita, Caras Severin

Vă anunțăm că astăzi:

Încercat predarea scrisorii nr. 68409385 . Puteți ridica această

trimitere în următoarele 3 (trei) zile lucrătoare începând de

măine, de la biroul poștal PinkPost din Str. Ion Luca Caragiale

nr. 20, telefon: 0355401135, program de lucru: de Luni pana

Vineri intre orele 10:00-14:00. Predarea se va efectua în

baza actului de identitate (și ștampila societății în cazul

persoanelor juridice).

s-a

ora:

s-a

ora:

ora:

ora:

ora:

ora:

ora:

PP Resita (PA Resita_1)

1641.1.c. 2378156

CONFIRMARE DE PRIMIRE 2 NR. 68409382

UAT MUNICIPIUL RESITA

0-50

42712/URB

Expeditor: UAT MUN. RESITA-PRIMARIA RESITA

Adresă: Piața 1 Decembrie 1918, Nr. 1A, Resita, Caras Severin

Destinatar: LASCU ATENA

Adresă: STR PAUL IORGOVICI ,NR 31, Resita, Caras Severin

PP Resita



68409382

Semnatura

LS

Am citit si am inteles informatiile furnizate in acest formular si prin semnarea de primire imi exprim consimtamantul cu privire la prelucrarea datelor mele asa cum se specifica pe verso

Confirm primirea:

în calitate de:

LASCU ATENA

Serie CI:

KS 056303

Data

23 05 21

AVIZ1 Data: Motiv: ☐ NS ☐ AG ☐ RP ☐ AI ☐ N ☐ RA

BS:

AVIZ2 Data: Motiv: ☐ NS ☐ AG ☐ RP ☐ AI ☐ N ☐ RAINFORMARE POSTALĂ PRIVIND
PRIMA ÎNCERCARE DE LIVRARE

Pink Post

În cazul neprezentării, după acest termen se va efectua a doua încercare de livrare urmata de avizare și păstrarea la dispoziția destinatarului timp de 5 zile

Destinatar: LASCU ATENA

Adresa: STR PAUL IORGOVICI ,NR 31, Resita, Caras Severin

Vă anunțăm că astăzi:

Încercat predarea scrisorii nr. 68409382 . Puteți ridica această

trimitere în următoarele 3 (trei) zile lucrătoare începând de

măine, de la biroul poștal PinkPost din Str. Ion Luca Caragiale

nr. 20, telefon: 0355401135, program de lucru: de Luni pana

Vineri intre orele 10:00-14:00. Predarea se va efectua în

baza actului de identitate (și ștampila societății în cazul

persoanelor juridice).

s-a

ora:

s-a

ora:

ora:

ora:

ora:

ora:

ora:

CONFORM CU
ORIGINALUL

AVIZ2 Data:
OBS:
AVIZ1 Data:
Motiv:
Data: 23.05.25
Serie CI: K5 623665
Am cînt si am înteles informatiile furnizate în acest formular si prin semnarea de primire îmi exprim
confirmarea primirii:
în calitate de:
PP Resita (PA Resita_1)

CONFIRMARE DE PRIMIRE 2 NR. 68409383
1641.L.C. 2378156

42712/UR8
Expeditor: UAT MUN. RESITA-PRIMARIA RESITA
Adresă: Piața 1 Decembrie 1918, Nr. 1A, Resita, Caras Severin
Destinatar: URSU CIURARIU MONICA
Adresă: STR PAUL IORGOVICI, NR 31, Resita, Caras Severin
PP Resita
68409383
Semnatura
L.S.

PinkPost
PRIMA ÎNCERCARE DE LIVRARE
n prezenta, după acest termen se va efectua a doua încercare de
livrare următoarele 3 (trei) zile lucrătoare începând de
data de avizare și păstrarea la dispoziția destinatarului timp de 5 zile
de la biroul poștal PinkPost din Str. Ion Luca Caragiale
nr. 20, telefon: 0355401135, program de lucru: de luni pana
vineri între orele 10:00-14:00. Predarea se va efectua în
baza actului de identitate (și ștampila societății în cazul
persoanelor juridice).

STR PAUL IORGOVICI, NR 31, Resita, Caras

am că astăzi: Ora: S-a

predarea scrisorii nr. 68409383. Puteți ridica această

următoarele 3 (trei) zile lucrătoare începând de

la biroul poștal PinkPost din Str. Ion Luca Caragiale

nr. 20, telefon: 0355401135, program de lucru: de luni pana

vineri între orele 10:00-14:00. Predarea se va efectua în

baza actului de identitate (și ștampila societății în cazul

PP Resita (PA Resita_1)

CONFIRMARE DE PRIMIRE 2 NR. 68409384
1641.L.C. 2378156

42712/UR8
Expeditor: UAT MUN. RESITA-PRIMARIA RESITA
Adresă: Piața 1 Decembrie 1918, Nr. 1A, Resita, Caras Severin
Destinatar: ROTARIU DUMITRU SI MARIA
Adresă: STR PAUL IORGOVICI NR 31, Resita, Caras Severin
PP Resita
68409384
Semnatura
L.S.

PinkPost
PRIMA ÎNCERCARE DE LIVRARE
In cazul neprezentării, după acest termen se va efectua a doua încercare de
livrare următoarele 3 (trei) zile lucrătoare începând de
data de avizare și păstrarea la dispoziția destinatarului timp de 5 zile
de la biroul poștal PinkPost din Str. Ion Luca Caragiale
nr. 20, telefon: 0355401135, program de lucru: de luni pana
vineri între orele 10:00-14:00. Predarea se va efectua în
baza actului de identitate (și ștampila societății în cazul
persoanelor juridice).

Vă anunțăm că astăzi: Ora: S-a

încercat predarea scrisorii nr. 68409384. Puteți ridica această

următoarele 3 (trei) zile lucrătoare începând de

la biroul poștal PinkPost din Str. Ion Luca Caragiale

nr. 20, telefon: 0355401135, program de lucru: de luni pana

vineri între orele 10:00-14:00. Predarea se va efectua în

baza actului de identitate (și ștampila societății în cazul

CONFORM CU
ORIGINALUL

